



## 项目任务:

利用PLC控制步进电动机运行，控制要求：

- 1、通过方向选择开关设置电机转向（闭合正转、断开反转）；
- 2、按起动按钮，步进电机以250r/min的速度转动，转10转后停止；
- 3、按停止按钮，步进电机立刻停止运转。