

1.1.2 工业产品造型设计的组成要素

1. 功能基础 功能就是产品的用途与性能，既是产品的设计目的又是产品赖以生存的根本条件。
2. 物质技术基础 它是体现产品功能的保证，其中包括结构、材料、工艺、配件的选择，生产过程的管理以及采用合理的经济性条件。
3. 美学基础 工业产品的审美功能要求产品的形象有优美的形态，给人以美的享受。