

# 建筑 CAD 设计基础

- 1、线型和线宽设置
- 2、颜色设置命令
- 3、对象特性编辑命令
- 4、实训绘图示例





### 5. 2. 1 线型和线宽设置(1) (第13

3页)

- 1. 线型设置命令
  - ■键盘命令操作方式

〖命令〗: Linetype ✓

完成"线型管理器"对话框(图 5-4)的操作,单击【确定】按钮

工具栏操作方式

单击【对象特性】工具栏《线型控制》框中【▼】按钮→【其他…】选项

(参考鍵盘命令操作方式)

■下拉菜单操作方式

单击下拉菜单的【格式(0)】选项卡→【线型(N)···】选项

(参考键盘命令操作方式)

操作选项说明:

**【线型过滤器】**(显示方式设置) **【当前线型】**(当前线型名称、外观及说

朋)

【加载(L)···】按钮(将可用线型加载到当前线型区)

没有被加载的线型是不能被设置为当前线型的

【显示细节(D)】(控制显示或隐藏选定线型的详细设置信息)





### 5. 2. 1 线型和线宽设置(2)

4页)

#### 2. 线型比例设置

- ◆全局线型比例因子(Ltscale)(控制当前图形文件中所有线型比例的设置) 〖命令〗: Ltscale ¥ 或 Lts ¥ 〖输入新线型比例因子 <1.0000>〗: 新线型比例因子值(大于零)¥
- ◆局部线型比例因子(Celtscale)(控制当前图形文件中局部线型比例设置) 〖命令〗: Celtscale ¥ 〖输入新线型比例因子 <1.0000>〗: 新线型比例因子值(大干器)¥

#### 3. 线宽设置命令

◆键盘命令操作方式

〖命令〗: Lweight¥

完成"线宽设置"(图 5-6)对话框的操作,单击【确定】按钮

- ◆工具栏操作方式 单击【对象特性】工具栏的《线宽控制》框中的【▼】按钮→【其他···】选项 在线宽选择列表(图 5-7) 中选取某一线宽 >
- ◆下拉菜单操作方式 单击下拉菜单【格式(0)】选项卡→【线宽(W)···】选项(参考键盘命<





### 5.2.2 颜色设置命令 (第136页)

#### 颜色设置命令

**世**键盘命令操作方式

〖命令〗: Color ✓

在"选择颜色"对话框(图 5-9)中,选取某一颜色,单

击【确定】按钮

- ■工具栏操作方式(命令启动后的操作参考键盘命令) 单击【对象特性】工具栏《颜色控制》框中【▼】按钮→ 【其他···】选项
  - 下拉菜单操作方式(命令启动后的操作参考键盘命令)单击下拉菜单栏的【格式(0)】选项卡→【颜色(C)····\_】选



## 5.2.3 对象特性编辑命令 (第136

页)

对象特性编辑命令

■键盘命令操作方式

〖命令〗: Properties ✓

完成"特性编辑"(图 5.10)操作窗口的操作,

单击【关闭】按钮

- ■工具栏操作方式(命令启动后的操作参考键盘命令) 单击【标准】工具栏的"特性(Ctrl+1)"图标
- 下拉菜单操作方式(命令启动后的操作参考键盘命令)单击下拉菜单栏的【修改(M)】选项卡→【特性(P)】选项





### 5. 2. 4 实训绘图示例 (第137页)

#### 完成如图所示图形的计算机绘制(图5-11)



